

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZECHOWYWANIE

W celu uniknięcia uszkodzeń produktu należy obchodzić się z nim ostrożnie, szczególnie na krawędziach rolek. Przed użyciem najlepiej przechowywać w temperaturze od 20o C do 30o C przez 48 godzin w celu poprawy przyczepności.

Jeśli rolka posiada oznaki uszkodzenia powstałe w trakcie dostawy musi pozostać zachowana do kontroli wraz z kompletnym opakowaniem i etykietami. Wszystkie uszkodzenia należy zgłosić do dostawcy w przeciągu 3 dni roboczych od daty dostawy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą rozpatrywane.

BALOTOWANIE

Baloty powinny być odpowiednio uformowane, zwarte i wolne od zanieczyszczeń ziemią.

Rekomendowana zawartość suchej masy 25% – 50%

Owijać w przeciągu 2 godzin od belowania.

Nie owijać balotów impregnowanym sznurkiem szał.

Nie stosować do balotów dodatków kwasu siarki.

Nie owijać w trakcie deszczu, może to osłabić przyczepność.

OWIJANIE

BALOTY OKRĄGŁE

Należy używać tylko sprawdzonych owijarek ze wstępnym rozciąganiem. Folia nie może być rozciągnięta powyżej 70%. Należy dostosować wartość rozciągania wstępnego zrównując środek rolki folii ze środkiem balotu. To powinno zapewnić 50% nałożenia się (zakładki). Upewnić się, że minimum 4 warstwy zastosowane są na cały balot.

Przy zawartości suchej masy 35% lub więcej należy stosować 6 warstw folii.

Należy policzyć ilość obrotów wymaganych na pokrycie beli i dodać 1 więcej obrót. Ta owija belę w 2 warstwy folii. Pomnóż tę liczbę przez 2 dla 4 warstw i przez 3 dla 6 warstw.

Np. 750mm 7+1 = 8 + 8= 16 obrotów potrzeba do owinięcia balotu w 4 warstwy folii.

24 obroty owiną balot w 6 warstw folii.

500mm 12 + 1 = 13 +13 = 25 obrotów potrzeba do owinięcia balotu w 4 warstwy folii.

39 obrotów owinie balot w 6 warstw folii.

Powyższe przykłady są orientacyjne. Liczba obrotów zależy od wielkości i kształtu beli.

BALOTY KWADRATOWE

Folia nie powinna być rozciągnięta ponad 65% oraz wymaga się co najmniej 6 warstw folii. Stosować uchwyt przeznaczony do balotów kwadratowych. Odkładać na stos natychmiast po owinięciu. Dla innego systemu owijania postępować zgodnie z instrukcją obsługi swojego producenta maszyny.



UKŁADANIE NA STOSY

Owinięte baloty powinny być odkładane na stosy za pomocą odpowiedniego do danego typu balotu uchwytu, w jak najszybszym czasie po owinięciu. Należy sprawdzać uchwyt czy nie posiada rdzy, która przyczynia się do uszkodzenia folii. Gotowe baloty nie mogą być szpiczaste. Baloty układać na osłoniętej powierzchni oddalonej co najmniej 10 metrów od cieków wodnych. Stosy nie mogą być wyższe niż wysokość trzech balotów. Jeżeli pasza jest mokra, układać stosy na wysokość od 1 do 2 balotów. Owijać baloty siatką w celu uniknięcia szkód wyrządzonych przez ptaki i szkodniki. Należy zużyć baloty w przeciągu 12 miesięcy od daty owinięcia.

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas owijania stosować zabezpieczenia do ochrony słuchu, gdy poziom hałasu przekracza 90 decybeli.

UTYLIZACJA.

Należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem odnośnie szczegółów dotyczących programu odzyskiwania sianokiszonki w danym kraju. Alternatywnie folię można utylizować w punkcie skupu folii lub w licencjonowanych spalarniach. Folia nie powinna być spalana na świeżym powietrzu.

UWAGA

Aby sprawdzić czy jednostka rozciąggu wstępnego jest prawidłowo ustawiona, należy oznaczyć folię w dwóch miejscach, oddalonych od siebie o 10 cm. Kiedy folia jest rozciągnięta na balocie, odległość między dwoma znakami powinna wynosić 17 cm – wskazuje to 70% rozciąggu dla balotów okrągłych. Dla balotów kwadratowych odległość powinna wynosić 15,5 cm odpowiadające 55% rozciąggu lub 16,4cm odpowiadające 64% ustawionego rozciąggu. Po owinięciu balotu należy sprawdzić szerokość folii. Powinna wynosić co najmniej 600 mm dla szerokości 750 mm oraz 400 mm dla rolki 500 mm.

AGROPERFECTA wykonana jest z materiałów polietylenowych. Należy podjąć starania w celu zapewnienia, że folia nie ma kontaktu z innymi produktami petrochemicznymi podczas przechowywania, co może powodować niepożądane reakcje.

WAŻNE – OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

W przypadku gdy produkt używany jest w warunkach innych niż wskazane nie możemy zagwarantować właściwości produktu. W żadnym przypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (poza wymianą wadliwego produktu) bez względu na to czy szkoda jest bezpośrednia, wtórna, przypadkowa lub specjalna, w tym wszelkie straty w działalności, utratę przychodów lub zysków, utratę oszczędności, utratę inwestycji, utratę renomy firmy, utratę kosztu kapitału i strat kosztów administracyjnych lub strat gospodarczych wszelkiego rodzaju, będących nie do przewidzenia, wynikające z lub w związku z korzystaniem z produktu, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani wcześniej o możliwości wystąpienia takich szkód, jak również spowodowanych przez ustawy, naruszenia, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania producenta.